

Funktionskontroll av
ventilationssystem
Enligt BFS 2011:16 OVK 1

Muraren 3



Klipp här Monteras på synlig plats i trapphus Klipp här

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK 1	Gatuadress Nybodagatan 7, Solna	Fastighetsbeteckning Kv Muraren 3	System F
Byggår 1958	Resultat av kontroll Godkänd	Ort och datum för underskrift 200114 Sundbyberg	
Besiktningdatum 190509	Nästabisiktning senast 250509	Namnteckning <i>Bill Bivemark</i>	
Företag Solna Sundbyberg RK AB	Behörighetsnivå K	Besiktningssman Bill Bivemark	
Cert organ Kiwa Swedcert	Cert nr 5216	Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare samt hos kommunens byggnadsnämnd.	
